

Télécommande/Télémesure industrielle

- Commande de processus industriels (mesures industrielles, transfert de données, ...)



Carte Entrée
TOR



Carte Sortie
TOR



Carte Sortie
A/D 0.10 V



Carte Mère



Carte Entrée A/D
0-10 V ou 4-20 mA



Carte Sortie
A/D 4-20 mA



Carte RS
232/422



Récepteur
434 MHz ou 868 MHz



Emetteur
434 MHz ou 868 MHz